

X1デジタルカメラ取扱説明書

製品概要:

弊社最新ウェブカメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はUSBポートを介してPCにリアルタイムにデータ転送に対応するウェブカメラです。高解像度、高速転送速度、美しい外観、持ち運び便利などの利点があります。

システム要件

ハードウェア要件: USBポート付きのデスクトップ・ラップトップコンピューター、Pentium 200及びそれ以降のCPU

オペレーションシステム:

Windows XP/ VISTA/ Win7/ Win8/ Win10


Linux 2.6.24及びそれ以降のバージョン/Ubuntu

Mac OS 10.6及びそれ以降のバージョン/ Android5.1及びそれ以降のバージョン

200Mb以上のハードディスク空き容量

32Mb或はそれ以上のメモリ

Direct X VGAグラフィックカードをサポート



各部の名称

- ①360°無指向性デジタルノイズリダクションマイク
- ②1080P HDカメラ
- ③ステータスインジケーター
- ④調整可能なユニバーサルクリップ/ベース
- ⑤三脚ネジ穴
- ⑥USBケーブル
- ⑦取扱説明書

製品情報及び仕様

HD 1080P COMSカラーセンサーを搭載、最大解像度は1080Pですが、実際の出力はアプリケーションによっては異なります。

インターフェース: USB 2.0ポート (USB3.0と互換性がある)

画像焦点: 50Cm~無限大

ステータスインジケーターあり

マイク: 無指向性マイク

三脚ネジ穴仕様: 1/4"標準ネジ穴

ウェブカメラの取り付け


1.カメラを設置する
カメラをコンピューターのモニター、デスクトップ或は三脚の上に設置します。



ご注意: 本製品には三脚が付属されておりません。必要に応じて別途ご購入ください。

モニターに取り付ける:
カメラ取り付けクリップを開き、図の示している手順及び方法に従って、カメラをモニターの上に設置し、カメラがしっかりと取り付けられているかご確認ください。

デジタルカメラ取扱説明書




2. ウェブカメラを接続する

USBインターフェイスを介してカメラをコンピューターに接続します。

ティップス:

デスクトップコンピューターを使用する場合は、カメラをコンピューターの背面のUSBポートに接続することをお勧めします。そのほうがより使いやすく便利です。



3. 取り付け完了したら、本製品をご利用いただけます。

注意事項:

1. 本製品を高温、低温、ほこりや湿気の多い場所で使用しないでください。
2. 手や先の尖った物、粗い物で直接にレンズに触れないようにご注意ください。清潔で柔らかい布でクリーニングしてください。
3. 製品落下にご注意ください。ひどく落とされたら、レンズ、古いシールを損傷したり、表面に傷をつけたりする恐れがあります。
4. もしお使いのコンピューター（ラップトップ）にカメラが内蔵されている場合は、デフォルトカメラ設定を変更する必要があります。たとえば、チャットソフトウェアの設定でデフォルトのカメラを変更します。

デジタルカメラ取扱説明書

